

RAPPORT D'ANALYSE

 Accréditation
 N° 1-1674
 PORTEE
 disponible
 sur

 Rapport d'analyse Page 1 / 1
 Edité le : 10/08/2026

CARSO-LSEHL

 4, avenue Jean Moulin
 69200 VENISSIEUX
 FRANCE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 1 page.
 La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
 L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Identification dossier :	LSE26-117290	Analyse demandée par :	ARS DD DU GARD
Identification échantillon :	LSE2608-10436-1		
NATURE :	Eau de baignade naturelle		
ORIGINE :	LA ROUQUETTE à 100 m du pont face à la plage		
COMMUNE :	MIALET		
DEPARTEMENT :	30	IDPSV :	EB00002336
Type de visite :	AU BAI	Motif du prélèvement :	CS
Type d'eau :	EB EAU DE BAINADE		
PRELEVEMENT :	Prélevé le 07/08/2026 à 11h05 Réceptionné le 07/08/2026		Prélèvement accrédité
	Prélevé par POCHET Robin		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse : 07/08/2026

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Analyses microbiologiques							
Escherichia coli (eau de baignade) 11BED	30	NPP/100 ml	Microplaques, incubation à 44°C, détermin. du NPP	NF EN ISO 9308-3	1800		#
Entérocoques intestinaux (eau de baignade) 11BED	30	NPP/100 ml	Microplaques, incubation à 44°C, détermin. du NPP	NF EN ISO 7899-1	660		#

N.M. = Non Mesuré

11BED ANALYSE (BED) BAINADE EN EAU DOUCE (ARS11-2020)

Lyon, le 10/08/2026

 Elodie IANNANTUONI
 Responsable Technique



Edité le : 10/08/2026

Rapport d'analyse

Page 1 / 2

MAIRIE

30140 MIALET

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Les paramètres co-traités aux laboratoires BIOFAQ (Accréditation 1-1674 portée disponible sur www.cofrac.fr) sont identifiés par (**).

Identification dossier :	LSE26-117290	Analyse demandée par :	ARS DD DU GARD
Identification échantillon :	LSE2608-10436-1		
Nature (1):	Eau de baignade naturelle		
Point de Surveillance (	LA ROUQUETTE		Code PSV (1): EB00002336
Localisation exacte (1	à 100 m du pont face à la plage		
Dept et commune (1):	30 MIALET		
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 44,0938204500	Y : 3,9566423700	
Type d'eau (1):	EB - EAU DE BAINADE		
Type de visite (1):	AU_BAI	Type Analyse (1): BED	Motif du prélèvement (1): CS
Nom de l'exploitant (1):	MAIRIE DE MIALET MAIRIE DE MIALET 30140 MIALET		
Nom de l'installation (1):	LA ROUQUETTE	Type (1): RIV	Code (1): 002001
Réception :	Réception au laboratoire le 07/08/2026 à 16h54		
Prélèvement :	Prélevé le 07/08/2026 à 11h05 Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / POCHET Robin Prélèvement accrédité selon FD T 90-521 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de loisirs		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement. La référence de l'échantillon, sa nature, toute information liée à un traitement en amont du prélèvement ainsi que la date de prélèvement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des informations fournies par ce dernier

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Observations sur le terrain								
Nébulosité	SOLEIL	-	Observation visuelle					
Déchets dans l'eau	ABSENCE	-	Description					
Présence d'animaux	ABSENCE	-	Description					
Irisations sur l'eau (huiles minérales)	ABSENCE	-	Observation visuelle			absence		

.../...

RAPPORT D'ANALYSE

 Accréditation
 N° 1-1674
 PORTEE
 disponible
 sur

 Rapport d'analyse Page 1 / 1
 Edité le : 10/08/2026

CARSO-LSEHL

 4, avenue Jean Moulin
 69200 VENISSIEUX
 FRANCE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 1 page.
 La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
 L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Identification dossier :	LSE26-117290	Analyse demandée par :	ARS DD DU GARD
Identification échantillon :	LSE2608-10443-1		
NATURE :	Eau de baignade naturelle		
ORIGINE :	LE PONT DES ABARINES face à la plage		
COMMUNE :	MIALET		
DEPARTEMENT :	30	IDPSV :	EB00004549
Type de visite :	AU BAI	Motif du prélèvement :	CS
Type d'eau :	EB EAU DE BAINADE		
PRELEVEMENT :	Prélevé le 07/08/2026 à 11h43 Réceptionné le 07/08/2026		Prélèvement accrédité
	Prélevé par POCHET Robin		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse : 07/08/2026

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Analyses microbiologiques							
Escherichia coli (eau de baignade) 11BED	15	NPP/100 ml	Microplaques, incubation à 44°C, détermin. du NPP	NF EN ISO 9308-3	1800		#
Entérocoques intestinaux (eau de baignade) 11BED	94	NPP/100 ml	Microplaques, incubation à 44°C, détermin. du NPP	NF EN ISO 7899-1	660		#

N.M. = Non Mesuré

11BED ANALYSE (BED) BAINADE EN EAU DOUCE (ARS11-2020)

Lyon, le 10/08/2026

 Elodie IANNANTUONI
 Responsable Technique



Edité le : 10/08/2026

Rapport d'analyse

Page 1 / 2

MAIRIE

30140 MIALET

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Les paramètres co-traités aux laboratoires BIOFAQ (Accréditation 1-1674 portée disponible sur www.cofrac.fr) sont identifiés par (**).

Identification dossier :	LSE26-117290	
Identification échantillon :	LSE2608-10443-1	Analyse demandée par : ARS DD DU GARD
Nature (1):	Eau de baignade naturelle	
Point de Surveillance (	LE PONT DES ABARINES	Code PSV (1): EB00004549
Localisation exacte (1	face à la plage	
Dept et commune (1):	30 MIALET	
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 44,1238420100	Y : 3,9044521900
Type d'eau (1):	EB - EAU DE BAIGNADE	
Type de visite (1):	AU_BAI	Type Analyse (1): BED
		Motif du prélèvement (1): CS
Nom de l'exploitant (1):	MAIRIE DE MIALET MAIRIE DE MIALET 30140 MIALET	
Nom de l'installation (1):	LE PONT DES ABARINES	Type (1): RIV
		Code (1): 004139
Réception :	Réception au laboratoire le 07/08/2026 à 16h55	
Prélèvement :	Prélevé le 07/08/2026 à 11h43	
	Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / POCHET Robin	
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-521 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de loisirs	

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement. La référence de l'échantillon, sa nature, toute information liée à un traitement en amont du prélèvement ainsi que la date de prélèvement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des informations fournies par ce dernier

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Observations sur le terrain								
Nébulosité	SOLEIL	-	Observation visuelle					
Déchets dans l'eau	ABSENCE	-	Description					
Présence d'animaux	ABSENCE	-	Description					
Irisations sur l'eau (huiles minérales)	ABSENCE	-	Observation visuelle			absence		

.../...

Edité le : 10/08/2026

Identification échantillon : LSE2608-10443-1

Destinataire : MAIRIE

Réception : Réception au laboratoire le 07/08/2026 à 16h55

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ		Limites de qualité	Références de qualité	
Changement anormal de coloration de l'eau	CONFORME	-	Observation visuelle				conforme		
Déchets sur la plage	NON	-	Observation visuelle						
Fréquentation lors du prélèvement	NULLE	-	Observation visuelle						
Affichage sur site	ABSENCE	-	Observation visuelle						
Affichage des profils baignades	ABSENCE	-	Observation visuelle						
Mesures sur le terrain									
Température de l'eau	26.3	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0				#
Température de l'air extérieur	31.2	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne	-10				
Analyses microbiologiques									
Escherichia coli (eau de baignade) (**)	15	NPP/100 ml	Microplaques, incubation à 44°C, détermin. du NPP	NF EN ISO 9308-3			1800		#
Entérocoques intestinaux (eau de baignade) (**)	94	NPP/100 ml	Microplaques, incubation à 44°C, détermin. du NPP	NF EN ISO 7899-1			660		#

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques
N.M. = Non Mesuré


11BED ANALYSE (BED) BAIGNADE EN EAU DOUCE (ARS11-2020)

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Jean-christophe D'OLIVEIRA
Directeur Qualité



RAPPORT D'ANALYSE

 Accréditation
 N° 1-1674
 PORTEE
 disponible
 sur

 Rapport d'analyse Page 1 / 1
 Edité le : 10/08/2026

CARSO-LSEHL

 4, avenue Jean Moulin
 69200 VENISSIEUX
 FRANCE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 1 page.
 La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
 L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Identification dossier :	LSE26-117290	Analyse demandée par :	ARS DD DU GARD
Identification échantillon :	LSE2608-10444-1		
NATURE :	Eau de baignade naturelle		
ORIGINE :	LA VIGERE face à la plage dans le trou		
COMMUNE :	MIALET		
DEPARTEMENT :	30	IDPSV :	EB00006344
Type de visite :	AU BAI	Motif du prélèvement :	CS
Type d'eau :	EB EAU DE BAINADE		
PRELEVEMENT :	Prélevé le 07/08/2026 à 10h57 Réceptionné le 07/08/2026		Prélèvement accrédité
	Prélevé par POCHET Robin		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse : 07/08/2026

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Analyses microbiologiques							
Escherichia coli (eau de baignade) 11BED	15	NPP/100 ml	Microplaques, incubation à 44°C, détermin. du NPP	NF EN ISO 9308-3	1800		#
Entérocoques intestinaux (eau de baignade) 11BED	61	NPP/100 ml	Microplaques, incubation à 44°C, détermin. du NPP	NF EN ISO 7899-1	660		#

N.M. = Non Mesuré

11BED ANALYSE (BED) BAINADE EN EAU DOUCE (ARS11-2020)

Lyon, le 10/08/2026

 Elodie IANNANTUONI
 Responsable Technique



Edité le : 10/08/2026

Rapport d'analyse

Page 1 / 2

MAIRIE

30140 MIALET

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Les paramètres co-traités aux laboratoires BIOFAQ (Accréditation 1-1674 portée disponible sur www.cofrac.fr) sont identifiés par (**).

Identification dossier :	LSE26-117290	
Identification échantillon :	LSE2608-10444-1	Analyse demandée par : ARS DD DU GARD
Nature (1):	Eau de baignade naturelle	
Point de Surveillance (	LA VIGERE	Code PSV (1): EB00006344
Localisation exacte (1	face à la plage dans le trou	
Dept et commune (1):	30 MIALET	
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 44,0910424900	Y : 3,9602987600
Type d'eau (1):	EB - EAU DE BAINADE	
Type de visite (1):	AU_BAI	Type Analyse (1): BED
		Motif du prélèvement (1): CS
Nom de l'exploitant (1):	MAIRIE DE MIALET MAIRIE DE MIALET 30140 MIALET	
Nom de l'installation (1):	LA VIGERE	Type (1): RIV
		Code (1): 005964
Réception :	Réception au laboratoire le 07/08/2026 à 16h55	
Prélèvement :	Prélevé le 07/08/2026 à 10h57	
	Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / POCHET Robin	
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-521 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de loisirs	

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement. La référence de l'échantillon, sa nature, toute information liée à un traitement en amont du prélèvement ainsi que la date de prélèvement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des informations fournies par ce dernier

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Observations sur le terrain								
Nébulosité	SOLEIL	-	Observation visuelle					
Déchets dans l'eau	ABSENCE	-	Description					
Présence d'animaux	ABSENCE	-	Description					
Irisations sur l'eau (huiles minérales)	ABSENCE	-	Observation visuelle			absence		

.../...

Réception : Réception au laboratoire le 07/08/2026 à 16h55

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ		Limites de qualité	Références de qualité
Changement anormal de coloration de l'eau	CONFORME	-	Observation visuelle				conforme	
Déchets sur la plage	NON	-	Observation visuelle					
Fréquentation lors du prélèvement	NULLE	-	Observation visuelle					
Affichage sur site	ABSENCE	-	Observation visuelle					
Affichage des profils baignades	ABSENCE	-	Observation visuelle					
Mesures sur le terrain								
Température de l'eau	24.2	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0			#
Température de l'air extérieur	27.6	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne	-10			
Analyses microbiologiques								
Escherichia coli (eau de baignade) (**)	15	NPP/100 ml	Microplaques, incubation à 44°C, détermin. du NPP	NF EN ISO 9308-3			1800	#
Entérocoques intestinaux (eau de baignade) (**)	61	NPP/100 ml	Microplaques, incubation à 44°C, détermin. du NPP	NF EN ISO 7899-1			660	#

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques

N.M. = Non Mesuré

11BED ANALYSE (BED) BAIGNADE EN EAU DOUCE (ARS11-2020)

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Jean-christophe D'OLIVEIRA
Directeur Qualité